

令和6年7月11日

会員各位

(一社) 秋田県自動車整備振興会

三菱自動車工業(株)における燃料ポンプリコール改修促進へ協力をお願い

この度、三菱自動車工業(株)より、同社が2024年1月26日に届け出た燃料ポンプリコールの改修促進について、日整連を通じて協力をお願いがありましたのでお知らせ致します。

当該リコール車両が入庫された際は、速やかにリコール作業を受けて頂くよう周知方ご協力ください。

整備事業者のみなさまへ



2024年7月

三菱自動車工業株式会社
国内フィールドサービス部

燃料ポンプリコール作業実施のお願い

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

早速ですが、2024年1月26日に届出た燃料ポンプリコール(届出番号:5439)におきまして、国土交通省より、2024年7月末までに当社届出車数の90%の改修を完了させるよう要請があります。

当該リコールにおきましては、他社メーカー車両で燃料ポンプ不具合に起因した追突死亡事故も発生しており、当社ではタカタ製エアバッグリコールと同様に迅速な改修が必要と考えております。

貴社にはご面倒をお掛けし大変申し訳ございませんが、お客様の安全確保のために、燃料ポンプリコールの対象車が入庫しましたら、当社系列販売会社にて7月中にリコール作業を受けて頂くようお願いをさせていただきます。

敬 具

■ 燃料ポンプリコール点検・修理作業が必要なお客様のお車 (3車種)



エクリプスクロス

(型式: GK1W)



アウトランダー

(型式: GF7W、GF8W)



アウトランダー-PHEV

(型式: GG2W、GG3W)

■ 貴社へのお願い

- 上記3車種が入庫しましたら以下当社ホームページ「リコール・改善対策などの対象車種」で車台番号を検索頂き、燃料ポンプリコールの対象かどうかと、実施状況の確認をお願いします。(お手持ちのスマートフォン等で以下QRコードを読み取ってください)



リコール・改善対策などの対象車種

- 確認の結果リコール作業未実施だった場合、その旨お客様にお伝え頂き、当社系列販売会社にてリコール作業を受けて頂くようご案内をお願い致します。
リコール作業のご予約の際は、車台番号が必要になりますので、事前に車台番号を確認の上、お電話頂くようお願い致します。

以上